

Charging <H/B>


W
(IG)
10A
GAUGE
14 3C
1
1
7. 5A
ALT–S
2
1
ALT
100 G
C51(G)
ECM
B
Y
G
25 CA3
20 CA3
B
Y
W
B
B
C41(A), C42(C)
Generator Assembly
1 A
2 C
1 C
3 C
B
IG
S
M
2 A
1 C
A77(A), C65(C)
Fusible Link Block Assembly
80A MAIN
120A ALT
IC Regulator
Battery
L
4 C
L
12 CA3
L
L

Charging <H/B>


(BAT)
(IG)
5A
ECU–B
NO. 2
7. 5A
MET
2
1
6 1D
L
B
36 3C
14 3B
5 AD8
L
P
40 A
39 A
B
IG+
Charge
5V IC
LED Driver
CPU
ET
CHG–
21 A
13 A
D100(A)
Combination Meter Assembly
W–B
L
6 AD8
L
L
D4