Compatibilidad teléfonos Bluetooth con sistema manos libres

Teléfono	Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
BlackBerry				
8100	sí	no	sí	V4.2.1.108
Bold 9000	sí	no	sí	-
Apple				
iPhone	sí	no	sí	V2.2 (5G77) Modelo MB489CZ FW: 02.28.00
HTC				
Touch Cruise	sí	sí	sí	
Touch Diamond 2	no	sí	sí	
LG				
KF510	no	no	no	-
KE970	no	no	no	
KG800	no	no	no	
KP500	no	no	no	
KU250	no	no	no	KU250_V10a
KU990	no	no	no	
PRADA	no	no	no	-
Motorola				
RAZR (V8)	no	sí	no	R601_G_80.44.2BR
RAZR2 (V8)	sí	no	no	
U9	no	sí	no	R6632_G_81.11.29R
V80		sí	sí	
Nokia				
6021		sí	sí	
6085	si	si	si	
6110	no	no	no	V03.58
6120	no	no	no	V03.70
6131	sí	sí	sí	V03.70 RM-115
6230		sí	sí	5.24
6230i		sí	-	3.40
6260		no	no	3.04
6288	sí	sí	sí	V06.43
6300	si	si	si	V05.00 RM217
6303	sí	sí	sí	V06.40 RM-443
6310		sí	no	5.01
6310i		sí	-	5.51/5.52/7.00
6500s-1	sí	sí	sí	V04.84
6555	sí	sí	sí	V03.31
6600		no	no	4.09.1
6630		no	no	3.45.7
6650		no	-	
6670		no	no	
6810		si	-	3.30
6820		si	sí	3.70
7280		sí	sí	
7370	sí			3.56

7380	sí			3.80
7600		si	-	3.01
7610		sí	no	
7710		no	no	
8600 luna	sí	sí	sí	
8910i		sí	-	3.01
9300		no	-	
9500		no	no	
E51	no	no	no	100.34.20 (S60 3ª)
E60	no	no	no	1.0610.02.15
E61i	no	no	no	(S60)
E65	no	no	no	1.0633.18.01 (S60)
N70	no	no	no	
N73	no	no	no	V03.0704.1.0.1
N81	no	no	no	V10.0.053
N90	sí [1]	no	no	
N91	no	no	no	1.00.028.01
N95	no	no	no	V15.0.015
Panasonic				
X70		no	no	A31
Samsung				
E720		si	no	
E840	sí	sí	no	E840XWGE5
GT- S5230	no	no	no	S 5230XXIDB
J600	sí	sí	no	
J700	sí	sí	sí	J700XCHF1
M610	sí	sí	sí	
X550	no	no	no	X550XCGE3
Sendo				
SNDX00	no	no	no	X 1.39.2.2
Sharp				
GX17	no	no	no	A47-011-0084
GX25		no	no	
GX29	no	no	no	A02-012-0024
GX30i		no	-	No GX30 !
TM200		no	-	
Siemens				
S55		sí	sí	
S65		sí	sí	41/48/50
SK65		sí	-	47/48/50
SL75	sí	sí	sí	17
SP65		sí	-	47/48/50
SX1		no	no	
Sony Ericsson				
C902	sí	sí	sí	R3DA028
K610i	sí	no	si	
P910		no	-	R4x
P910i		no	no	R4C001
S500i	no	sí	sí	
S700i		sí	si	
T610		sí	si	R3A

T630		sí	si	R4E y R6C
W580i	no	sí	sí	R8BE001
W800i	sí	sí	sí	R1L002
W880i	sí	sí	sí	
W900i	sí	sí	sí	R5AF001
W910i	sí	sí	no	
XPERIA	si	si	si	Id SW: 1213-6440, version: R2AA008
Z530i	sí	sí	sí	
Z610i	sí	sí	si	
TSM				
TSM520	no			4.21.1088

Atención: El uso de niveles de software anteriores puede ocasionar restricciones en el funcionamiento. Por favor solicite una actualización del software de su teléfono móvil al servicio técnico de su fabricante de teléfonos. Pida una versión igual o superior.

Algunos moviles Nokia pueden incrementar la compatibilidad instalandoles un descargable que ofrece Nokia a través de su página web.

No se contemplan en esta lista posibles desviaciones de los fabricantes de teléfonos móviles, que podrían ocasionar restricciones de funcionamiento.

Algunas centralitas de teléfono utilizan la melodía fijada en el teléfono móvil para sonar como manos libres (en altavoces vehículo). Si el teléfono está en silencio, los tonos pueden no sonar en modo manos libres. Se recomienda configurar melodía audible

Última modificación: Julio 2009