

W
(IG)
(IG)
7. 5A MET
10A GAUGE
1 1D
1 4M
19 4B
C20
ECM
ALT
50
1
7. 5A ALT–S
2
1
B
G
1
A
Charge
D1(A), D76(C)
Combination Meter
Assembly
1
C
W
L
5 CA1
15 AD3
1 CA1
P
W
G
L
7 AA2
L
4 CA1
L
W
B
2 B
1 C
A27(B), C30(C)
Fusible Link
Block Assembly
60A MAIN
120A ALT
C9(A), C10(B)
Generator Regulator
Assembly
1 B
3 A
1 A
4 A
2 A
B
M
S
L
IG
Battery
IC Regulator