



SEAT España
Atención al Cliente
Autovía A-2 Km 585
08760 Martorell (Barcelona)
Teléfono 902 402602
Fax: 93 7085508
E-Mail: seat-responde@seat.es

A Coruña

Barcelona, 10 de junio de 2010.

Nuestra Ref. 2010/284125 – SEAT Exeo 9544

Bastidor VSSZZZ3RZAR000

Muy señor nuestro:

En relación a su reclamación, le enviamos la presente.

Una vez recibida la información del Jefe de Taller de nuestro Servicio Autorizado de nuestro Motor, S.A., nos han indicado que ya han seguido las indicaciones facilitadas por nuestro Departamento de Comportamiento de Producto para reducir al máximo la leve vibración del haz de luz en el faro delantero de su vehículo.

La pequeña vibración que se aprecia es una característica técnica-constructiva de dicho vehículo que no afecta a la buena iluminación ni al correcto funcionamiento de los faros.

Quedamos su disposición y le saludamos atentamente,

A. Fernández
Atención al Cliente SEAT España

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales que nos ha proporcionado se han incluido en un fichero automatizado responsabilidad de SEAT, S.A., y con la finalidad de contactar con Vd., nosotros o el Servicio Autorizado, durante el proceso de su reclamación. Si en el futuro quisiera ejercer sus derechos de acceso, modificación, cancelación u oposición, puede dirigirse a la dirección indicada, en los términos especificados por la LOPD. En ese caso, le agradeceríamos mencione la referencia (Número de expediente 2010/284125) de esta carta.

Ref.323/0610mjm