

Fijación del tablero de instrumentos del lado del conductor: desmontar

- Desenroscar los tornillos -1- (2x). Par de apriete: 4 Nm.

