
Franquicias, parte posterior

herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

♦ Útil de medición -U 40807-



- A Cota entre tapa maletero y piloto móvil
 - ♦ 1,0 mm
- B Cota entre tapa maletero y piloto móvil
 - ♦ 1,0 mm
- C Cota entre tapa maletero y luneta
 - Var: 6,6 a 7,2 (lateral) ± 1,0 mm
- D Cota entre tapa maletero y flanco
 - $3.5 \pm 0.5 \text{ mm}$
- E Cota entre luneta y techo
 - ♦ 6,0 mm
- F Cota entre luneta y flanco
 - $5.5 \pm 0.5 \text{ mm}$
- G Cota entre tapa maletero y parachoques posterior
 - $5.0 \pm 0.5 \text{ mm}$
- H Cota entre tapa maletero y parachoques posterior
 - $3.5 \pm 0.5 \text{ mm}$
- I Cota entre piloto fijo y piloto móvil
- $\bullet \quad 3.7 \pm 0.7 \text{ mm}$
- J Cota entre piloto fijo y flanco
- ↑ 1,0 ± 0,7 mmK Cota entre flanco y parachoques posterior
- ♦ 0,0 ± 0,5 mm
- L Cota entre flanco y tapa boca de carga

 ◆ Var: 2,2 a 3,3 ± 0,5 mm
- M Cota entre flanco y talonera
 - 0,0 ± 0,5 mm
- N Cota entre puerta anterior y talonera
 - ♦ 4,0 ± 0,5 mm
- O Cota entre aleta anterior y talonera
 - $0.0 \pm 0.5 \text{ mm}$

