Telefone: Telefax:

Número de contribuinte:

Montaje

Montaje

NOTA: NO volver a colocar una correa usada.

- 1. Asegurarse de que el funcionamiento del rodillo tensor, del piñón de la bomba de agua y del rodillo guía sea suave. Sustituir si es necesario.
- 2. Asegurarse de que la herramienta de bloqueo del volante esté bien colocada [2] o [3].
- 3. Asegurarse de que las chavetas de reglaje estén bien colocadas [4] y [5].
- 4. Asegurarse de que el chavetero del cigüeñal esté en posición de las 9 en punto.
- 5. Girar el rodillo tensor hacia la derecha hasta que el índice [11] sobrepase la muesca [12] en la placa de asiento. Herramienta nº (-).0189-S1 [13].
- 6. Montar la herramienta de bloqueo en el rodillo tensor [14]. Herramienta nº (-).0189-S2.
- 7. Sacar la herramienta de ajuste del rodillo tensor [13].
- 8. Colocar la correa de distribución en el piñón del cigüeñal.
- 9. Fijar la correa al piñón del cigüeñal con el clip de sujeción. Herramienta nº (-).0189-K [15].
- 10. Colocar la correa de distribución en el siguiente orden:
 - o Rodillo guía.
 - O Piñón del árbol de levas (CA1).
 - O Piñón del árbol de levas (CA2).
 - O Piñón de la bomba de agua.
 - o Rodillo tensor.

NOTA: Asegurarse de que la correa de distribución quede nivelada con los piñones y los rodillos.

- 11. Sacar las herramientas [15], [4] y [14].
- 12. Limpiar el tornillo de la polea y la rosca del cigüeñal.
- 13. Montar la cubierta inferior de distribución [8].
- 14. Montar la polea del cigüeñal [7].
- 15. Apretar el tornillo del cigüeñal [6]. Par de apriete: 40±4 Nm + 40±4°.
- 16. Girar el rodillo tensor hacia la izquierda hasta que el índice [16] quede en la posición [17]. Utilizar una llave Allen [10].
- 17. Apretar el tornillo del rodillo tensor [9]. Par de apriete: 21±2 Nm.

AVISO: Sujetar el rodillo tensor durante el apriete para evitar que gire. Si el rodillo tensor gira al apretar el tornillo, repetir el procedimiento de tensado.

- 18. Sacar las herramientas [2] o [3] y [5].
- 19. Girar el cigüeñal 10 vueltas hacia la derecha hasta ponerlo en la posición de reglaje.

NOTA: NO permitir que el cigüeñal gire hacia la izquierda.

- 20. Insertar la herramienta de bloqueo del volante/plato de transmisión [2] o [3].
- 21. Insertar la chaveta de reglaje en el piñón del árbol de levas de admisión [5].
- 22. Si la chaveta de reglaje no puede insertarse fácilmente, repetir los procedimientos de montaje y tensado.
- 23. Aflojar el tornillo de la polea del cigüeñal [6].
- 24. Aflojar el tornillo del rodillo tensor [9] mientras se sujeta con una llave Allen [10].
- 25. Girar el rodillo tensor hacia la derecha hasta que el índice [16] y la muesca [18] queden alineados.

NOTA: Si el índice sobrepasa la muesca [18], repetir el procedimiento de tensado.

26. Apretar el tornillo del rodillo tensor a 21±2 Nm [9].

AVISO: Sujetar el rodillo tensor durante el apriete para evitar que gire. Si el rodillo tensor gira al apretar el tornillo, repetir el procedimiento de tensado.

- Colocar un tornillo nuevo en la polea del cigüeñal [6]. Par de apriete: 40±4 Nm + 40±4°.
- 28. Sacar las herramientas [2] o [3] y [5].
- 29. Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha hasta ponerlo en la posición de reglaje.

NOTA: NO permitir que el cigüeñal gire hacia la izquierda.

Fabricante: Citroen Modelo: C4 Picasso/Grand Picasso 2,0 (c) Autodata Limited 2008 Código do motor: RFJ (EW10A) Potência: 103 (140) 6000 18/06/2012 Regulado para: Catalisador regulado Ano: 2006-09


V7 412-PORY317531 /Autodata

- 30. Insertar la chaveta de reglaje en el piñón del árbol de levas de admisión [5].
 - 31. Asegurarse de que el índice del rodillo tensor [16] y la muesca [18] estén alineados. Si no es así, repetir el procedimiento
- 32. Sacar la chaveta de reglaje del piñón del árbol de levas de admisión [5].
- 33. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.

Fabricante: Citroen (c) Autodata Limited 2008 Modelo: C4 Picasso/Grand Picasso 2,0 Código do motor: RFJ (EW10A)

Regulado para: Catalisador regulado Potência: 103 (140) 6000 18/06/2012 Ano: 2006-09 V7 412-PORY317531

/Autodata .



Fabricante: Citroen
Código do motor: REJ (FW

Modelo: C4 Picasso/Grand Picasso 2,0

(c) Autodata Limited 2008

Potência: 103 (140) 6000

18/06/2012 **/Δutodata**