

## Guarnecido superior del mando combinado de la columna de dirección: desmontar

Unidad airbag del lado del conductor y volante desmontados.

- Extraer la columna de la dirección por completo y hacia abajo.
- Desenroscar los tornillos -1- (2x). Par de apriete: 3 Nm.
- Desenroscar los tornillos torx -3- con el destornillador T8 -T40056-. Par de apriete: 0,6 Nm.
- Soltar el cubrejunta del tablero de instrumentos hacia abajo -flecha-.
- Retirar el revestimiento superior -2- del mando combinado de la columna de dirección.

